



KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Zielonej Górze  
65-074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5

Zielona Góra, dn. 09 marca 2019r.

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2018 poz. 1313) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

08 - 09 marca 2019r.

przez

- 1) kpt. mgr inż. Mariusza Łyjaka – Specjalistę w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KM PSP w Zielonej Górze, legitymacja służbowa nr 542,

legitymującego się upoważnieniem numer **PZ.014.32.2019.MŁ z dnia 26 lutego 2019r.**, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Zespole Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, ul. Głowackiego 8A,**

| Nazwa i adres kontrolowanego   | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia |
|--|--|
| 1.Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK”<br>SP ZOZ<br>ul. Głowackiego 8A<br>65-301 Zielona Góra | Pani Magdalena Biniszkiwicz – Dyrektor Ośrodka   |

**Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:**

| Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego | Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego |
|--|--|
| Pani Magdalena Biniszkiwicz – Dyrektor Ośrodka                     |  |

**Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:**

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- 3) oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
- 4) ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz art. 269a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
- 5) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- 6) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,

- 7) wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się,
- 8) zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład,
- 9) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi,
- 10) oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

**Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:**

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały wszczęte w związku z pismem, które wpłynęło do KM PSP Zielona Góra w dniu 21 lutego 2019r., w sprawie sprawdzenia warunków ochrony przeciwpożarowej w Zespole Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – SP ZOZ w Zielonej Górze, ul. Głowackiego 8A w związku z organizacją półkolonni dla dzieci i młodzieży w okresie letnim.

**Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:**

- 1) Budynek Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, ul. Głowackiego 8A.

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej**

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na Dyrektora Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – SPOZ w Zielonej Górze, ul. Głowackiego 8A, tj. Pani Magdalenie Biniszkiwicz.

**2. Charakterystyka pożarowa obiektu**

Podstawowe parametry obiektu zostały ujęte w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych z 27 sierpnia 2012r.

**3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej**

- Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych przy wejściach do budynku prawidłowo rozmieszczone instrukcje postępowania na wypadek pożaru,
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – przedłożono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z 27 kwietnia 2018 r.,
- Szkolenie z zakresu ochrony p.poż. – pracownicy ośrodka zostali zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Zaświadczenia o odbytych szkoleniu znajdują się w aktach osobowych pracowników,
- Praktyczny sprawdzian organizacji oraz warunków ewakuacji przedłożono protokół z praktycznego sprawdzianu ewakuacji z dnia 03 sierpnia 2018r. – bez uwag.

#### **4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie 27 sierpnia 2012r. (protokół z dnia 27 sierpnia 2012r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.\* – (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 29 sierpnia 2012r).

W dniu 7 września 2012r. KM PSP w Zielonej Górze wydał decyzje administracyjną nr 137/2012 w celu nakazową usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych. Obowiązki ww. decyzji wykonano w całości.

#### **5. Czynności zabronione**

Nie stwierdzono.

#### **6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

Nie stwierdzono.

#### **7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono

#### **8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

**Przeciwpożarowy wyłącznik prądu** – aparat wykonawczy ppoż. wyłącznika prądu został zlokalizowany w pobliżu wejścia głównego do budynku. Miejsce usytuowania aparatu wykonawczego zostało oznakowane znakiem zgodnym z PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

**Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne** – budynek wyposażono w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Zastosowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zasilane są z własnych źródeł zasilania (wbudowane akumulatory). Moduły zasilające pracują w trybie stałej gotowości, załączając się automatycznie po zaniku napięcia na oprawach oświetlenia podstawowego.

**Hydranty wewnętrzne** – budynek wyposażono w hydranty wewnętrzne H- 25 z węzami półsztywnymi. Hydranty pokrywają zasięgiem całą strefę pożarową. Miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych oznakowano znakami zgodnymi z normą PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

**System oddymiania** – obudowana klatka schodowa została wyposażona w system oddymiania, na który składają się centrala oddymiania, kłapa przeciwpożarowa, czujki dymu oraz ROP-y. Miejsca usytuowania ROP-ów oraz przycisków wyzwalających oddymianie zostały oznakowane zgodnie z PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

#### **9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

**Przeciwpożarowy wyłącznik prądu** – przedłożono protokół z badań okresowych i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 03 lipca 2018r. – bez uwag.

**Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne** – przedłożono protokół z pomiarów natężenia awaryjnego oświetlenia awaryjnego z dnia 03-04 lipca 2018r.

**Hydranty wewnętrzne** – przedłożono protokół z pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych z dnia 17 września 2018r. – bez uwag.

**System oddymiania** – przedłożono protokół z prób i konserwacji systemu oddymiania z dnia 06 lutego 2019r. – bez uwag.

#### 10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Istniejące gaśnice zawierają wymaganą ilość środków gaśniczych w przeliczeniu na powierzchnię budynku, są rozmieszczone w prawidłowy sposób, posiadają wymagany dostęp, są terminowo poddawane czynnościom konserwacyjnym, a miejsca ich usytuowania są oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa / PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. Przedłożono protokół z badań okresowych i przeglądów technicznych gaśnic z dnia 02 października 2018r. – bez uwag.

#### 11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono.

#### 12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje użytkowe: elektryczną, odgromową, ogrzewczą (C.O. z elektrociepłowni Zielona Góra), przewody kominowe ( wentylacji grawitacyjnej) oraz instalację gazową.

#### 13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

**Instalacja elektryczna** – przedłożono protokoły nr 1/07/18/26 z dni 22 lipca - 04 sierpnia 2018r. z badań stanu technicznej sprawności instalacji elektrycznej w pełnym zakresie – bez uwag.

**Przewody kominowe (wentylacja grawitacyjna)** – przedłożono protokół nr 241/05/18 badań stanu technicznej sprawności przewodów kominowych z dnia 24 maja 2018r. – z następującymi uwagami:

– brak ciągu w kratkach wentylacyjnych w pomieszczeniach nr 9 (jadalnia), nr 13 (toaleta), nr 17 (Gł. Księgowa), nr 10 (toaleta z prysznicem).

**Instalacja odgromowa** – przedłożono protokół z badań stanu technicznej sprawności instalacji odgromowej z dnia 31 lipca 2014 r. – bez uwag.

**Instalacja gazowa** – przedłożono protokół z dnia 11 lipca 2018r. z badań stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w zakresie jej szczelności – bez uwag.

#### WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | braku usunięcia nieprawidłowości wymienionych w protokole Nr 241/05/2018 z dnia 24 maja 2018 z kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |
|----|--|--|

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością:

nie nakładano grzywny w drodze mandatu karnego, natomiast udzielono pouczenia ustnego o występujących nieprawidłowościach oraz grożących w związku z nimi sankcjami karnymi.

Inne ustalenia:

Brak

#### 14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

*Bez uwag*

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży  
Niepełnosprawnej "Przemyski" ZOZ  
  
Dyrektor  
mgr inż. Magdalena Biniszkiewicz

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

SPECJALISTA  
  
kpt. mgr inż. Mariusz Tyjak

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)



Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Zielonej Górze

Zielona Góra dn. 20 marca 2019r.

PZ.5560.5.2019.MŁ

## OPINIA

W związku z pisemnym wystąpieniem Pani Magdaleny Biniszkiwicz – Dyrektora Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, ul. Głowackiego 8A z dnia 21 lutego 2019r. o wydanie opinii w trybie **§ 2 ust. 5 pkt 2** rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016r. poz. 452), po uwzględnieniu wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych opisanych w protokole z dnia 09 marca 2019r., **potwierdzam spełnienie przez budynek Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, ul. Głowackiego 8A wymagań ochrony przeciwpożarowej.**

KOMENDANT MIEJSKI  
PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W ZIELONEJ GÓRZE

ml. bryg. mgr inż. Piotr Jankowiecki

### Otrzymują:

1. Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK”  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Głowackiego 8A  
65-301 Zielona Góra
2. a/a

MŁ/MŁ